


# Схема установки соленоидов в адаптер


6T30  
6T35  
6T40  
6T45  
6T50




NH   NL   NL   NC   NL   NH   NH



Адаптер 60138.01	Кабель адаптера 60015.02C/H
---------------------	--------------------------------



Адаптер 60138.02	Кабель адаптера 60015.02C/H
---------------------	--------------------------------



Адаптер 60153.01	Кабель адаптера 60015.02C/H
---------------------	--------------------------------

